


Fig. 8



MCL LAMPO

LAMPEGGIANTE PER MICHELANGELO
 FLASHING LIGHT FOR MICHELANGELO
 FEU CLIGNOTANT POUR MICHELANGELO
 BLINKLEUCHTE FÜR MICHELANGELO
 LUZ INTERMITENTE PARA MICHELANGELO
 LUZ RELAMPEJANTE PARA MICHELANGELO

D811542_06 23-01-23

Fig. 1





Fig. 2






 www.bft-automation.com BFT Spa Via Lago di Vico, 44 ITALY 36015 Schio (VI) T +39 0445 69 65 11 F +39 0445 69 65 22	SPAIN BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS SL Camí de Can Bassa, 6, 08401 Granollers, Barcelona, Spagna	UNITED KINGDOM BFT AUTOMATION UK LTD Unit C2-C3 The Embankment Business Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport Cheshire SK4 3GL United Kingdom	IRELAND BFT AUTOMATION IRELAND Unit D3 City Link Business Park, Old Naas Road, Dublin	U.S.A. BFT AMERICAS INC. 1200 S.W. 35th Avenue Suite B Boynton Beach FL 33426
	FRANCE AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS 50 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest, Francia	PORTUGAL BFT PORTUGAL SA Urb. Pedrulha lote 9 - Apartado 8123, 3025-248 Coimbra Portugal	CROATIA BFT ADRIA DOO Obrovac 39, 51218, Dražice, Croazia	AUSTRALIA BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY 29 Bentley St, Wetherill Park NSW 2164, Australia
GERMANY BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH Faber-Castell-Straße 29, 90522 Oberasbach, Germania	POLAND BFT POLSKA SP ZOO Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia	CZECH REPUBLIC BFT CZ SRO Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8, Czech	NEW ZEALAND BFT AUTOMATION NEW ZEALAND 224/A Bush Road, Rosedale, Auckland, New Zealand	
		TURKEY BFT OTOMASYON KAPI Şerifali Mahallesi, no, 34775 Ümraniye/İstanbul, Turchia		



AZIENDA CON
 SISTEMA DI GESTIONE
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =
 = ISO 14001 =





Qualora i fori del cassone non coincidessero con le asole del porta scheda in dotazione (Fig. 3-4 rif.D), montare le schede sulle staffe a L (Fig. 6-7).

If the holes in the box don't line up with the slots in the card cage provided (Fig. 3-4 ref.D), fit the boards on the L-shaped brackets (Fig. 6-7).

Si les trous du caisson ne coïncident pas avec les boutonnières du porte-fiches fourni (Fig. 3-4 rif.D), monter les fiches sur les pattes en forme de L (Fig. 6-7).

Sollten die Bohrungen des Kastens nicht mit den Langlöchern des mitgelieferten Labelhalter übereinstimmen (Abb. 3-4 rif.D), sind die Warenanhänger an den L-Bügelhaltern zu montieren (Abb.6-7).

En caso de que los agujeros del cajón no coincidan con los ojitos del porta-tarjetas asignado en el equipamiento base (Fig. 3-4 rif.D), monte las tarjetas sobre las abrazaderas en L (Figs. 6-7).

Se os furos da caixa não coincidissem com as fendas do porta-placas fornecido em dotação (Fig. 3-4 rif.D), deve-se montar as placas sobre as braçadeiras em L (Fig. 6-7).

